

Navodila za uporabo

Nasveti:

- Uporabo preizkusite na manj vidnem mestu ali na priloženem koščku usnja.
- Preverite barvno mešanico tako, da majhno količino nanesete na nepoškodovan del usnja. Barvo nato odstranite s krpo.
- V koraku 2 in 4 lahko postopek pospešite z uporabo sušilca za lase.
- Poskrbite, da se barva ne bo posušila tako, da zaprete pokrovčke posameznih barv. Prav tako zapirajte lepilo za usnje.
- Če je poškodba manjša od 1 cm, ne potrebujete podloge.
- Preden se lepilo posuši, lahko odvečno količino odstranite z mokro krpo. Ko se posuši pa ga lahko odstranite z alkoholom ali odstranjevalcem laka za nohte.
- Shranjujte izven dosega otrok.

Navodila

Korak 1: Priprava na popravilo

Poškodovan del najprej očistite s čistilom. Preden začnete s popravilom, naj bo del suh. Z ostrim rezilom odstranite odvečne nitke in poškodovano ali zažgano usnje.

Korak 2: Vstavite podlogo

Podlogo uporabite, če je poškodovan del večji od 1 cm. Odrežite blago za podlogo tako, da bo nekoliko večja od poškodbe. Z lopatico za mešanje barv si pomagajte in blago vstavite na zadnjo stran poškodovanega dela usnja.

Korak 3: Izberite list za teksturo.

Na zadnji strani izbranega lista za teksturo orišite del, ki ga popravljate. Tako boste v koraku 7 lažje namestili orodje za prenos temperature.

Korak 4: Zapolnite luknje

Za ta korak uporabite lepilo in z njim zapolnite luknje poškodovanega dela. Nato počakajte, da se lepilo v celoti posuši (cca. 2-3 ure na sobni temperaturi). Sušenje lahko pospešite z uporabo sušilca za lase. Lepilo se bo med sušenjem nekoliko skrčilo in odstopilo od roba. To boste prikrili z uporabo barve v naslednjih korakih.

Korak 5: Mešanje barv

Priložene barve tako, da bodo kar najbolj podobne barvi. Pri tem si pomagajte z nasveti v priloženih angleških navodilih. Barvo preverite tako, da na nepoškodovano usnje nanesete manjšo količino barve. Barvo nato odstranite s krpo.

Korak 6: Nanašanje barve

Ko se lepilo posuši, z lopatico za mešanje enakomerno nanesite barvo. Priporočamo, da ne nanesete preveč barve. Kasneje jo je lažje dodati, kot odstraniti. Čež pobarvan del namestite list za teksturo tako, da je oris nad pobarvanim delo. Pazite, da lista ne premikate. Priporočamo, da list na površino zalepite z lepilnim trakom.

Korak 7: Nanašanje toplote

To je najpomembnejši korak v procesu. Zanj boste potrebovali likalnik.

Likalnik segrejte na najvišjo temperaturo. Kovinski del orodja za prenos toplote pristonite na vroč likalnik za 2-3 min. Nato orodje takoj pritisnite na list za teksturo in s hitrimi krožnimi gibi prenesite toploto na popravljani del. Če je poškodovan del večji, večkrat ponovite ta korak dokler se barva ne posuši. Pustite, da se list za teksturo ohladi. Nato ga počasi in previdno odstranite. Preverite končni izgled. Po potrebi nanesite več barve in ponovite korak 7.

Opozorilo:

Popravilo lahko dokončate tudi brez uporabe likalnika in orodja za prenos toplote. Ko zaključite s korakom 6, pustite list za teksturo na pobarvanem delu 24 ur. Z uporabo sušilca za lase lahko pohitríte proces sušenja barve. Nato odstranite list za teksturo in popravilo je končano.