

Uputstvo za upotrebu

Saveti

- Ispitajte upotrebu na manje vidljivom mestu ili na priloženom komadu kože.
- Proverite smesu boja tako da nanese malo količinu na netaknuti deo kože. Zatim uklonite boju krpom.
- U koracima 2 i 4 postupak možete ubrzati fenom.
- Ne dopustite da se boja osuši zatvarajući pojedinačne poklopce za boje. Takođe zatvorite lepak za kožu.
- Ako je oštećenje manje od 1 cm, nisu potrebne obloge.
- Pre nego što se lepak osuši, višak količine možete ukloniti mokrom krpom. Međutim, nakon što se osuši, može se ukloniti alkoholom ili sredstvom za uklanjanje laka za nokte.
- Čuvati izvan domašaja dece.

Uputstvo

Korak 1: Priprema za popravak

Prvo, oštećeni deo očistite sredstvom za čišćenje. Proverite da li je deo suv pre nego što počnete popravljati. Oštrim nožem uklonite višak niti oštećene ili izgorele kože.

Korak 2: Stavite oblogu

Upotrebite oblogu ako je oštećeni deo veći od 1 cm. Odrežite materijal za oblogu tako da je malo veći od oštećenja. Lopaticom za mešanje boja pomozite sebi i lagano stavite na oštećenu stranu kože.

Korak 3: Odaberite list za teksturu.

Na poleđini odabranog lista teksture ocrtajte deo koji popravljate. Ovo će vam pomoći da namestite alat za prenos temperature u koraku 7.

Korak 4: Ispunite rupe

Koristite lepak da popunite rupe u oštećenom delu. Zatim ostavite da se lepak potpuno osuši (oko 2-3 sata na sobnoj temperaturi). Sušenje se može ubrzati korišćenjem fena. Lepak će se tokom sušenja malo smanjiti i odvojice se od ruba. To ćete maskirati korišćenjem boje u sledećim koracima.

Korak 5: Pomešajte boje

Isporučene boje pomešajte tako da budu što je moguće sličnije boji. Molimo pogledajte u prilogu engleska uputstva za to. Proverite boju nanošenjem male količine boje na netaknutu kožu. Zatim uklonite boju krpom.

Korak 6: Nanesite boju

Kad se lepak osuši, s lopaticom za mešanje ravnomerno nanosite boju. Preporučujemo da ne nanosite previše boje. Kasnije je lakše dodati nego ukloniti. Postavite listu teksture preko obojanog dela tako da obris bude iznad obojenog dela. Pazite da list ne pomaknete.

Preporučujemo lepljenje lista na površinu lepljivom trakom.

Korak 7: Nanošenje toplote

To je najvažniji korak u procesu. Za to će vam trebati gvožđe.

Zagrejte peglu na najvišu temperaturu. Gurnite metalni deo alata za prenos toplote na vruću peglu 2-3 minuta. Zatim odmah alat pritisnite na teksturu i brzo kružnim pokretima prenesite toplotu na popravljani deo. Ako je oštećeni deo velik, ponovite taj korak nekoliko puta dok se boja ne osuši. Ostavite da se tekstura ohladi. Zatim ga polako i pažljivo izvadite. Pogledajte konačni izgled. Po potrebi nanosite više boje ako je potrebno i ponovite korak 7.

Upozorenje

Popravak takođe možete dovršiti bez upotrebe gvožđa i alata za prenos toplote. Kada završite 6. korak, ostavite list teksture na oslikani deo 24 sata. Korišćenjem fena može ubrzati proces sušenja. Zatim uklonite list za teksturu i popravak je završen.

Uvoznik: Suban Ltd., Kazars 3, 6230 Postojna, Poreklo: Kina